

B. V. КОРОБКО, к. т. н. С. Н. СКЛЯРЕНКО

Украина, Киевский институт связи

Дата поступления в редакцию
04.04 2000 г.

Оппонент д. т. н. В. К. СТЕКЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДВУХКОНТУРНОЙ ИТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ

Предлагается двухконтурная итерационная система фазовой автоподстройки с непрерывным основным контуром управления и дискретным дополнительным с разомкнутой компенсационной связью.

Повышение точности двухконтурных итерационных систем фазовой автоподстройки (ДИС ФАП) достигается за счет того, что порядки астатизма основного и дополнительного контуров управления складываются [1, 2], т. е. порядок астатизма всей двухконтурной итерационной системы равен $v=v_1+v_2$, где v_1 — порядок астатизма основного контура;

v_2 — порядок астатизма дополнительного контура управления.

Чем больше v_1 и v_2 , тем выше точность двухконтурной итерационной системы ФАП.

В настоящей работе решается задача повышения точности ДИС ФАП с помощью разомкнутого компенсационного канала управления дополнительного дискретного контура управления.

Структурная схема ДИС ФАП изображена на **рисунке**, где ЭС1, ЭС2 — элементы сравнения основного и дополнительного контуров управления ДИС ФАП; $\alpha(t)$, $\beta(t)$ — задающее воздействие и управляемая величина; $\Delta\phi_1(t)$, $\Delta\phi_2(t)$, $\beta_1(t)$, $\beta_2(t)$ — ошибки и управляемые величины основного и дополнительного контуров; С1, С2 — сумматоры.

Основной контур управления является непрерывным. Оператор основного контура в разомкнутом состоянии имеет вид

$$W_{p1}(p)=W_{\phi 1}(p)W_{y1}(p)W_u(p)W_{\phi b1}(p)=D_{p1}/F_{p1}(p),$$

где $p=d/dt$; t — текущее время;

$$W_{\phi 1}(p)=k_{\phi 1}/(T_{\phi}p+1); W_{y1}(p)=k_{y1}/(T_{y1}p+1);$$

$$W_u(p)=k_u/p; W_{\phi b1}(p)=1; D_{p1}(p)=k_{\phi 1}k_{y1}k_u;$$

$F_{p1}(p)=(T_{\phi}p+1)(T_{y1}p+1)p$; $W_{\phi}(p)$, $W_{y1}(p)$, $W_u(p)$, $W_{\phi b1}(p)$ — операторы фильтра, усилителя, интегратора и фазовращателя, соответственно; $k_{\phi 1}$, k_{y1} , k_u — коэффициенты передачи фильтра, усилителя и интегратора; T_{ϕ} , T_{y1} — постоянные времени фильтра и усилителя.

Для дополнительного контура имеем:

$$W_1(p)=D_1(p)/F_1(p); W_2(p)=D_2(p)/F_2(p); W_1(p)W_2(p)=W_{p2}(p);$$

$$W_{p2}(p)=D_{p2}(p)/F_{p2}(p)=W_{\phi 2}(p)W_{y2}(p)W_u(p)W_{\phi b2}(p); \\ W_{ky}(p)=D_{ky}(p)/F_{ky}(p),$$

где $W_{\phi 2}(p)$, $W_{y2}(p)$, $W_u(p)$, $W_{\phi b2}(p)$ — операторы фильтра, усилителя, интегратора и фазовращателя дополнительного контура, соответственно; $D_{p2}(p)$, $F_{p2}(p)$, $D_{ky}(p)$, $F_{ky}(p)$ — соответствующие операторные полиномы; $W_{ky}(p)$ — оператор разомкнутой компенсационной связи, обеспечивающий повышение порядка астатизма дополнительного контура.

Рассмотрим отдельно структурную схему дополнительного контура (верхняя часть рисунка). Дискретная передаточная функция дополнительного контура относительно ошибки имеет вид

$$W_{\Delta\phi}(z, 0)=-\frac{\Delta\phi_2(z)}{\Delta\phi_1(z)}= \\ =\frac{[F^x_2(z,1)F^x_{ky}(z,1)-z^{-1}D^x_{ky}(z,1)D^x_2(z,1)]F^x_1(z,1)}{[F^x_1(z,1)F^x_2(z,1)+z^{-1}D^x_2(z,1)]F^x_{ky}(z,1)}= \\ =\frac{D_{\Delta\phi_2}(z,1)}{F_{\Delta\phi_2}(z,1)}=W^x_{\Delta\phi_2}(z,1)(z-1)^v, \quad (1)$$

где $z=\exp(T_s)$; s — оператор Лапласа;

$$D^x_{\Delta\phi_2}(z, 1)=[F^x_2(z, 1)-z^{-1}D^x_{ky}(z, 1)D^x_2(z, 1)]F^x_1(z, 1);$$

$$W^x_{ky}(z, 1)=D^x_{ky}(z, 1)/F^x_{ky}(z, 1);$$

$$W^x_i(z, 1)=D^x_i(z, 1)/F_i(z, 1); i=1, 2;$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} D^x_{\Delta\phi_2}(z, 1) \neq 0; \lim_{z \rightarrow 1} W^x_{\Delta\phi_2}(z, 1) \neq 0.$$

Методику синтеза дискретной передаточной функции $W^x_{ky}(z, 1)$ из условия повышения порядка астатизма дополнительного контура рассмотрим на конкретном примере со следующими значениями операторов:


$$W_1(p)=D_1(p)/F_1(p)=1;$$

$$W_2(p)=\frac{D_2(p)}{F_2(p)}=\frac{k_1 k_2 (T_2 p + 1)}{[(T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + k_2 p \tau] p}= \\ =(e_1 p + e_0) \left/ \sum_{j=1}^3 c_j p^j \right., \quad (2)$$

где $e_1=k_1 k_2 T_2$; $e_0=k_1 k_2$; $c_1=1$; $c_2=T_1+T_2+k_2 \tau$; $c_3=T_1 T_2$; T_1 , T_2 — постоянные времени.

Разложим знаменатель выражения (2) на множители и воспользуемся таблицей z -преобразований [3, с. 52]:

ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА: ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ



Структурная схема двухконтурной итерационной системы ФАП

$$D_2^x(z, 1) = (k_1 + k_2 - k_3)z^2 - [e^{\lambda_1 T} + e^{\lambda_2 T}] + k_2(1 + e^{\lambda_2 T}) - k_3(1 + e^{\lambda_1 T} + (k_1 e^{\lambda_1 T} e^{\lambda_2 T} + k_2 e^{\lambda_2 T} - k_3 e^{\lambda_1 T}));$$

$$F_2^x(z, 1) = \gamma(z, 1)^3 + \gamma(2 - e^{\lambda_1 T} - e^{\lambda_2 T})(z - 1)^2 + \gamma(1 - e^{\lambda_1 T})(1 - e^{\lambda_2 T})(z - 1),$$

где $k_1 = e_0(\lambda_1 - \lambda_2)$; $k_2 = \lambda_2 e^{\lambda_1 T}(e_1 \lambda_1 + e_0)$; $k_3 = \lambda_1(e_1 \lambda_2 + e_0)e^{\lambda_2 T}$;

$$\gamma = \lambda_1 \lambda_2 (\lambda_1 - \lambda_2); \lambda_1 = (-c_2 + \sqrt{c_2^2 - 4c_3}) / (2c_3);$$

$$\lambda_2 = (-c_2 - \sqrt{c_2^2 - 4c_3}) / (2c_3).$$

Представим полиномы числителя и знаменателя дискретной передаточной функции $W_2^x(z, 1)$ как функции от $(z-1)$.

Тогда

$$W_2^x(z, 1) = \frac{D_2^x(z, 1)}{F_2^x(z, 1)} =$$

$$= \frac{k(z-1)^2 + 2(k-c)(z-1) + k - c + n}{\gamma(z-1)^3 + (2 - e^{\lambda_1 T} - e^{\lambda_2 T})(z-1)^2 + \gamma(1 - e^{\lambda_1 T})(1 - e^{\lambda_2 T})(z-1)},$$

где $k = k_1 + k_2 - k_3$; $ck_1(e^{\lambda_1 T} + e^{\lambda_2 T}) + k_2(1 + e^{\lambda_1 T}) - k_3(1 + e^{\lambda_1 T})$;

$$n = k_1 e^{\lambda_1 T} e^{\lambda_2 T} + k_2 e^{\lambda_1 T} + k_3 e^{\lambda_1 T}.$$

Пусть задающее воздействие системы изменяется по линейному закону $\alpha(t) = \Omega t$. Необходимо с помощью связи по задающему воздействию устранить скоростную ошибку системы ФАП.

Для устранения установившейся ошибки порядок астатизма системы ФАП должен быть выше, чем порядок r высшей производной задающего воздействия. В нашем случае $r=1$. Следовательно, v должно быть равно 2. Так как исследуемая система имеет порядок астатизма $v=1$, то необходимо повысить астатизм на один порядок. Учитывая (1) и подставляя в это выражение конкретные значения $F_2^x(z, 1)$, $D_2^x(z, 1)$, $F_1^x(z, 1)$, $D_1^x(z)$, определяем условия повышения порядка астатизма при $v_T=2$:

$$[\gamma(z-1)^3 + v(2 - e^{\lambda_1 T} - e^{\lambda_2 T})(z-1)^2 + \gamma(1 - e^{\lambda_1 T})(1 - e^{\lambda_2 T}) \times (z-1)] F_{ky}^x(z, 1) - [k(z-1)^2 + (2k-c)(z-1) + k - c + n] \times D_{ky}^x(z, 1) = D_{\Delta\phi_2}^x(z, 1)(z-1)^2. \quad (3)$$

Для удовлетворения условию (3) полиномы $D_{ky}^x(z, 1)$ и $F_{ky}^x(z, 1)$ необходимо выбрать таким образом, чтобы скомпенсировать все члены с $(z-1)$, показатели степени которых ниже, чем требуемый порядок астатизма $v=v_T$ (в нашем случае $v=2$). Из (3) мы видим, что для этого полином $D_{ky}^x(z, 1)$ должен содержать множитель $(z-1)$ в первой степени. Выбираем

$$W_{ky}^x(z, 1) = D_{ky}^x(z, 1) / F_{ky}^x(z, 1) = = (z-1) / (z-a). \quad (4)$$

Подставляя (4) в (3), получим:

$$\gamma(z-1)^4 [\gamma(1-a) + \gamma(2 - e^{\lambda_1 T} - e^{\lambda_2 T}) - k](z-1)^3 + [\gamma(z - e^{\lambda_1 T} - e^{\lambda_2 T})(1-a) + \gamma(1 - e^{\lambda_1 T})(1 - e^{\lambda_2 T}) - (2k-c)](z-1)^2 + [\gamma(z - e^{\lambda_1 T})(1 - e^{\lambda_2 T})(1-a) - (k-c+n)](z-1) = D_{\Delta\phi_2}^x(z, 1)(z-1)^2. \quad (5)$$

Условие (5) сводится к равенству нулю коэффициента при $(z-1)$. Приравниваем нулю коэффициент при $(z-1)$ и получаем:

$$\gamma(1 - e^{\lambda_1 T})(1 - e^{\lambda_2 T})(1-a) - k + c - n = 0.$$

Решая это уравнение, определяем:

$$a = 1 - c_3 k_1 k_2.$$

Следовательно, для повышения порядка астатизма рассмотренной системы ФАП необходимо ввести связь по задающему воздействию с передаточной функцией

$$W_{ky}^x(z, 1) = (z-1) / [z - (1 - c_3 k_1 k_2)]. \quad (6)$$

Программная реализация дискретной передаточной функции, определяемой выражением (6), не представляет технических трудностей.

Таким образом, повышение порядка астатизма дополнительного контура управления ДИС ФАП на один порядок (от $v=1$ до $v=2$) с помощью разомкнутой компенсационной связи позволяет получить общий порядок астатизма всей ДИС ФАП равным 3, т. е. при отсутствии разомкнутой связи порядок астатизма равен $v=v_1+v_2=1+1=2$, а в ДИС ФАП со связью $v=v+v_1=1+2=3$. Тогда в установленном режиме компенсируются составляющие фазовой ошибки, обусловленные первой и второй производными от задающего воздействия (разности фаз двух сравниваемых по фазе напряжений).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Коробко В. В. Итерационные системы фазовой автоподстройки // Зв'язок. 1999. — № 4. — С. 28–30.
2. Коробко В. В. Структурный синтез комбинированных итерационных систем фазовой автоподстройки // Одес-са: Праці УНДІРТ. — 1999. — № 2 (18). — С. 85–87.
3. Зайцев Г. Ф. Анализ линейных импульсных систем автоматического регулирования и управления. — К.: Техника, 1967.