

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ 10Х13Г18Д

А. И. ГЕДРОВИЧ, д-р техн. наук, И. А. ГАЛЬЦОВ, инж. (Восточноукр. нац. ун-т, г. Луганск)

Описаны особенности формирования напряжений и деформаций при сварке коррозионно-стойкой стали марки 10Х13Г18Д. Приведена кинетика фазоструктурных превращений в процессе сварки и в послесварочный период. Выделены наиболее характерные структурно-напряженные зоны свариваемого металла.

Ключевые слова: сварка, напряжение, деформация, термодеформационный цикл, фаза, коррозионно-стойкая сталь, аустенит, феррит, зона пластической деформации

При производстве дизельпоездов для изготовления обшивки вагонов на ГХК «Лугансктепловоз» используется коррозионно-стойкая сталь марки 10Х13Г18Д (ТУ 14-4-435-98). Для уменьшения массы вагона принята толщина листа обшивки 1,7 мм. При изготовлении боковой стенки вагона листы обшивки соединяют с жесткой рамой при помощи стыковых, угловых, электrozаклепочных швов (рис. 1).

Общая протяженность сварных швов, выполняемых при формировании обшивки, составляет 85 м на одной боковой стенке и 650 м на всем вагоне.

Большое количество сварных швов, их значительная протяженность способствуют формированию остаточных напряжений и появлению деформаций, которые искажают проектные размеры изделия (прогиб до 180 мм при изготовлении боковых стенок) и требуют существенных затрат на сборку и послесварочную обработку (ударная и безударная правка), стоимость которой достигает 30...40 % общих затрат на изготовление.

Сварка как технологический процесс получения неразъемного соединения характеризуется высоколокальным введением тепловой энергии в металл. В результате сварочного термодеформационного цикла в деталях и узлах появляются остаточные сварочные деформации и напряжения. Последние в нержавеющих аустенитных сталях могут значительно превосходить предел текучести материала

[1]. Этому способствует то, что нержавеющие аустенитные стали имеют низкий коэффициент теплопроводности, высокий коэффициент линейного расширения и склонны к упрочнению (таблица).

Цель данной работы заключалась в экспериментальном исследовании распределения пластических деформаций в районе сварных швов, оценке уровня остаточных напряжений, фазовых превращений металла шва и околошовной зоны при сварочном термодеформационном цикле и после сварки.

На формирование остаточных деформаций и напряжений, а также на уровень фазовых превращений в нержавеющих аустенитных сталях влияет пластическая деформация, протекающая при сварке и последующем охлаждении [1, 2].

При сварке в металле шва и околошовной зоны происходит ряд фазовых превращений, уровень которых обусловлен факторами, воздействующими на протекание пластической деформации (режимы сварки, скорость охлаждения металла и пр.). Для структуры коррозионно-стойких сталей характерны следующие фазы: аустенит, карбид, феррит и мартенсит. Последние три характеризуются ферромагнитными свойствами, а аустенит — парамагнитными. Первичные магнитные свойства металла (намагниченность насыщения) зависят от состава фазы и типа кристаллической решетки, а следовательно, их изучение позволяет получить данные, необходимые для построения диаграмм состояния металла при пластической деформации. Поэтому при изменении фазового состава или строения фазы металла шва и околошовной зоны зафиксировано




Рис. 1. Элементы обшивки боковой стенки: 1 — семизигитовый гофрированный профильный лист, формирующий низ; 2 — обшивочный гофрированный лист, формирующий оконные проемы; 3 — трехзигитовый гофрированный профильный лист, формирующий верх; 4 — жесткая рама

© А. И. Гедрович, И. А. Гальцов, 2001

Физические свойства сталей марок 10Х13Г18Д и Ст3

Физические свойства	10Х13Г18Д	Ст3
Плотность $\rho \cdot 10^3$, кг/м 3	7,9	7,85
Температура плавления, °C	1400...1450	1500
Теплопроводность при 100 °C, Вт/(м·К)	0,16	0,39
Коэффициент линейного расширения $\alpha \cdot 10^{-6}$ при температуре от 0 до 100 °C	16,6...20,0	12
Электросопротивление при 20 °C, Ом·мм 2 /м	0,73	0,15
Температура начала интенсивного образования окалины, °C	850...900	550
Магнитные свойства	Немагнитна	Магнитна




Рис. 2. Образец для механических испытаний на растяжение изменение намагниченности насыщения изделия [3].

Обычно удельная намагниченность зависит от состава металла, степени напряжений и пластической деформации. Состав однофазного парамагнитного металла шва и околошовной зоны может быть определен по графику, построенному в координатах удельная намагниченность металла—деформация (напряжение).

С целью моделирования процесса деформации и напряжений, возникающих в металле шва и околошовной зоны при сварке на разрывной машине Р-5, производили механические испытания на растяжение плоских образцов размерами $1,7 \times 20,0 \times 200,0$ мм с мягким концентратором напряжений Менаже $R = 5$ мм по центру образца (рис. 2). Испытания показали, что пластическая деформация локализуется у концентратора напряжений и сопровождается фазовым превращением γ -аустенита в α -феррит (с содержанием α -феррита до 12 % при разрыве).

Механические испытания по ГОСТ 1497-84 установили, что предел текучести данной стали составляет 435 МПа, временное сопротивление — 760 МПа, относительное удлинение — 25...30 %.

Обследование зоны пластических деформаций (между концентраторами напряжений) при изменяющейся нагрузке (погрешность замера до $\pm 2\%$) ферроздондовым полюсомискателем ФП-1М и ферритометром FA-1М позволило установить, что фазовое превращение с образованием α -феррита возникает при приложенных растягивающих напряжениях выше σ_t металла, равных 430 МПа, и имеет нелинейную зависимость (рис. 3).

Согласно проведенным экспериментам, магнитная α -фаза возникает только в зоне растягивающих напряжений, поскольку аустенит, имеющий гранецентрированную решетку γ -железа, отличается большей плотностью и меньшим удельным объемом, чем феррит с менее плотноупакованной решеткой α -железа [4]. При пластической деформации растяжения плотная решетка α -фазы относительно легко перестраивается в менее плотную α -фазу. При пластической деформации сжатия за-




Рис. 3. Зависимость появления α -фазы от прикладываемой растягивающей нагрузки P .




Рис. 4. Зависимость повышения твердости HRA образца от прикладываемой растягивающей нагрузки

метного изменения плотности решетки γ -фазы не происходит [5]. Пластическая деформация вызывает раздробление зерен аустенита, измельчение блоков и увеличение угла их разориентировки.

При замере твердости образцов методом Роквелла (ГОСТ 9013-59) было установлено, что металл в зоне концентраторов напряжений значительно упрочняется от 50 HRA (до приложения нагрузки) до 69...71 HRA (после разрыва) (рис. 4), что свидетельствует об образовании мартенсита деформации ϵ . Большая склонность хромомарганцевого аустенита к мартенситному превращению при деформации связана с низкой энергией дефектов упаковки, которые являются зародышами кристаллов ϵ - и α -мартенсита деформации.

Аустенитно-мартенситное превращение характеризуется перестройкой решетки без изменения концентрации реагирующих фаз. Поскольку оно является бездиффузионным, то углерод из раствора не выделяется и во время превращения происходит только перестройка атомов железа. Расположенные в аустените в виде гранецентрированного куба, они перераспределяются в ходе превращения в объемноцентрированную решетку, а это сопровождается увеличением объема металла на 1,0...1,5 % [4]. Появление мартенсита деформации ϵ и понижение показателей аустенитных γ -свойств характеризуются формулой фазового перехода $\gamma \rightarrow \epsilon \rightarrow \alpha$.

С целью исследования особенностей образования напряжений и деформаций в сварных конструкциях моделировали процесс сварки вагона на




Рис. 5. Распределение α -фазы по поперечному сечению сварного образца в металле шва и околошовной зоны




Рис. 6. Кинетика распределения остаточных напряжений в сварном соединении

листах нержавеющей стали марки 10Х13Г18Д размерами 1,7×220,0×450,0 мм в кондукторе (для обеспечения жесткости).

После сварки образца данной стали в аргоне ($I_d = 40$ А, $U_d = 19$ В, $v_{sw} = 16\ldots 17$ м/ч) проволокой Св-08Х20Н9Г7Т диаметром 1,2 мм, его полного остывания и извлечения из кондуктора было установлено, что содержание α -фазы в металле шва и околошовной зоне достигает 9…10 % (рис. 5), далее по ширине образца происходит ее резкое уменьшение до нуля (согласно нелинейному закону). Ширина зоны, в которой имеется α -фаза, после сварки составляет 8…9 мм.

Поле остаточных напряжений в сварном образце характеризуется высоким уровнем растягивающих напряжений $\sigma_{oest} = 785$ МПа и значительным их градиентом по его ширине (рис. 6).

В результате сварочного термодеформационного цикла в металле шва и околошовной зоны происходит повышение твердости от 50 HRA (до сварки) и 65…67 HRA (после сварки) (рис. 7).

После полного остывания и извлечения образца из кондуктора обнаружено его деформирование. Максимальная деформация (прогиб) происходит в первые 10 мин после извлечения образца из кондуктора и составляет $f = 11,2$ мм на базе 220 мм.

В процессе хранения сварных образцов из указанной стали поле остаточных напряжений, деформации и фазоструктурный состав металла не остаются стабильными, уровень остаточных сварочных напряжений понижается на 10 % от исходного значения, а также изменяется количественное содержание α -фазы в металле шва и околошовной зоны. Оба процесса протекают синхронно. В течение 72 ч происходит релаксация напряжений с увеличением деформации (до $f_{rel} = 12$ мм), падением уровня остаточных напряжений ($\sigma_{rel} = 680$ МПа) и уменьшением содержания α -феррита (до 7,5 %).

Протекание процесса релаксации обусловлено обратным процессом фазоструктурного превращения $\alpha \rightarrow \epsilon \rightarrow \gamma$, при котором происходят изменение степени тетрагональности мартенсита, а частично и его распад, уменьшение ферритной α -фазы и восстановление аустенитных γ -свойств материала, что в свою очередь способствует активации накопленных металлом шва и околошовной зоны растягивающих напряжений, понижению их уровня и увеличению деформативности материала.

Рис. 7. Зависимость распределения твердости HRA в металле шва и околошовной зоны

На основе анализа эпюры остаточных напряжений и качественного содержания α -фазы, а также результатов комплексного исследования процесса деформирования во времени сварных соединений аустенитной стали марки 10Х13Г18Д можно выделить следующие наиболее характерные структурно-напряженные зоны (рис. 8):

зона 1 — максимальные растягивающие напряжения. Металл шва и околошовной зоны (ширина ~8 мм) находится в области пластических деформаций. Уровень максимальных растягивающих напряжений составляет 785…790 МПа. Максимальное содержание α -фазы достигает 9…10 %;

зона 2 — максимальные сжимающие напряжения (протяженность ~4 мм). Находится в основном металле, подвергшемся в процессе сварочного термодеформационного цикла пластической деформации. Уровень максимальных сжимающих напряжений — 180 МПа, α -фаза не обнаружена;

зона 3 — сжимающие напряжения. Находится в основном металле, не подвергшемся при сварке пластической деформации. Уровень максимальных сжимающих напряжений составляет 150 МПа (протяженность зоны ~12 мм), α -фаза не обнаружена;

зона 4 — растягивающие напряжения. Расположена в основном металле за пределами области пластических деформаций. Уровень максимальных растягивающих напряжений — 85 МПа, максимальное содержание α -фазы — 0,5…0,7 %, протяженность ~6 мм.

Основываясь на полученных экспериментальных данных, следует отметить тот факт, что в зоне 1 зафиксированы максимальные растягивающие остаточные напряжения. Они являются одним из основных условий фазовых превращений аустенита, которые по своему уровню в 1,6…1,8 раз превосходят предел релаксации материала, а уменьшение




Рис. 8. Характерные структурно-напряженные зоны сварного образца

их после сварки (при хранении) является максимальным. Кроме того, в данной зоне после сварочного термодеформационного цикла наряду с высоким уровнем остаточных растягивающих напряжений содержание α -фазы максимально, по сравнению с другими зонами, и в процессе хранения оно изменяется. В остальных трех зонах уровень остаточных сварочных напряжений в 2...3 раза ниже предела релаксации материала, падение их уровня в процессе хранения незначительно, а изменения содержания α -фазы за весь период хранения не обнаружено. Все это позволяет сделать вывод о том, что зона 1 является основным источником деформаций во времени всего сварного соединения.

Выводы

1. Деформирование сварных конструкций, связанное со структурными превращениями, происходит в результате воздействия термического цикла сварки на металл в отдельных зонах сварного соединения и образования в них неустойчивых структур. После сварки в зонах с неустойчивой структурой происходят структурные превращения, приводя-

щие к возникновению добавочных собственных напряжений, деформирующих конструкцию.

2. По мере роста остаточных напряжений содержание α -фазы увеличивается с постоянно расущим градиентом. Варьируя различными способами уровень остаточных напряжений, образующихся в процессе необратимых пластических деформаций металла шва и околосшовной зоны, можно изменять в определенной мере содержание α -фазы как одного из основных факторов, определяющих размерную стабильность и другие важные служебные характеристики изделия.

1. Сагалевич В. М., Савельев В. Ф. Стабильность сварных соединений и конструкций. — М.: Машиностроение, 1986. — 264 с.
2. Гедрович А. И. Пластическая деформация при сварке. — Луганск: Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1998. — 237 с.
3. Костин П. П Физико-механические испытания материалов и сплавов и неметаллических материалов. — М.: Машиностроение, 1990. — 256 с.
4. Папсуев Н. Н. Деформация при сварке судовых конструкций. — Л.: Судостроение, 1988. — 208 с.
5. Гольдштейн М. Й., Грачев С. В., Векслер Ю. Г. Специальные стали: Учебник для вузов. — М.: Металлургия, 1985. — 408 с.

Peculiarities of formation of stresses and strains in welding corrosion-resistant steel of 10Kh13G18D grade are described. Kinetics of phase-structural transformations in the process of welding and in the post-welding period is given. Most typical structurally-stressed zones of the metal welded are distinguished.

Поступила в редакцию 17.05.2001