

КОНТРОЛЬ. КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ

предназначен для определения диаметра луча лазера, интенсивность которого достаточно велика, то концентрация носителей в освещенной части много больше, чем в неосвещенной части, и упрощение обосновано (фоторезистор из высокоменного материала). Следовательно, формулой (5) можно пользоваться, если поток излучения выше определенной минимальной величины Φ_0 , при которой концентрация носителей в освещенной части фоторезистора на порядок выше, чем в неосвещенной.

Во-вторых, расчет проведен в предположении, что линии тока от левого контакта к правому представляют собой прямые параллельные линии. Однако линии тока в центральной части фоторезистора будут искривляться в сторону освещенного пятна, представляющего собой (с учетом сказанного выше) эквиденциальную поверхность, поэтому для каждого конкретного фоторезистора необходима корректировка теоретической величины R (для оптимального d) с экспериментальной.

В-третьих, при больших величинах длины диффузионного смещения неосновных носителей L область, где генерируются носители, будет расплыватьсь под действием диффузии, и ее диаметр не будет соответствовать диаметру светового пятна. Поэтому необходимо использовать материал с малым значением L , например сульфид кадмия, в котором L порядка 10 мкм.

Опытная проверка способа осуществлялась с использованием фоторезистора типа ФСК-1. Размеры его световой площадки составляли 4×4 мм. При таких размерах темновое сопротивление равно 2,48 МОм. При освещении лучом с $d=2$ мм от лазера ЛГ-78 (красный свет) сопротивление уменьшалось до 1,9 МОм. При указанном диаметре определенное по (5) сопротивление равно 1,93 МОм. Достаточно хорошее совпадение рассчитанного и экспериментального значения R (в пределах ошиб-

ки, определяемой классом точности используемых приборов) показывает, что величина d , действительно, может быть определена из (5) по экспериментальному значению R . При уменьшении диаметра луча до 1 мм значение R составляет 2,3 МОм, что также находится в удовлетворительном соответствии с формулой (5).

На практике определение диаметра луча света производится следующим образом. При отсутствии света измеряется темновое сопротивление фоторезистора R_0 . Затем на фоторезистор направляется луч такой интенсивности, чтобы при ее уменьшении в два раза (например фильтром) величина R не изменялась, что свидетельствует о том, что поток излучения выше Φ_0 . После этого измеряется сопротивление R . Зная размеры фоточувствительной площадки, диаметр луча рассчитывается по формуле (5).

Для ускорения процесса измерения (при известных b , l и R_0 для конкретного фоторезистора) строится график зависимости $R=f(d)$, откуда легко определить d по измеренной величине R . Следует отметить, что величина R не зависит от положения светового пятна на фоторезисторе (т. е. при измерении луч не обязательно направлять в центр фотоприемной площадки), что упрощает процесс измерения.

Очевидными предельными ограничениями метода является то, что размеры чувствительной площадки фоторезистора должны быть больше диаметра луча, а интенсивность луча не должна превышать значения, при котором происходит заметный нагрев фоторезистора.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Литvak В. И. Фотоэлектрические приборы и регуляторы в машиностроении.— М.: Машгиз, 1962.
- Свечников С. В., Смовж А. К., Каганович Э. Б. Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы.— М.: Сов. радио, 1978.

К. т. н. М. Д. СКУБИЛИН

Россия, Таганрогский радиотехнический университет
E-mail: scubilin@hotbox.ru

Дата поступления в редакцию
18.03 2003 г.

Оппонент к. т. н. В. Г. КАБАРУХИН
(ТИУиЭ, г. Таганрог)

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ (ВЕСА) ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Может найти применение в контроле массы (веса) транспортных средств в не-подвижном или движущемся состоянии.

Измерение массы (веса) движущихся объектов и, в особенности, объектов со значительными габаритно-весовыми характеристиками затруднено в силу ограниченности функциональных возможностей известной весоизмерительной техники, ее значительной инерционности и погрешности, вносимой в условиях сейсмической нестабильности.

Вместе с тем масса (вес) транспортных средств существенно влияет на их маневренность, а в конеч-

ном итоге и на безаварийность на транспорте и, особенно, в авиации. В последнее время участились случаи возникновения нештатных ситуаций на судах транспортной авиации, чему причин более чем достаточно.

Известны способы измерения веса (массы) объектов с применением рычажных, пружинных, тензометрических, пьезоэлектрических и магнитоанизотропных средств, предполагающие механическое воздействие на чувствительные элементы, на датчики систем весоизмерения. Но эти способы и средства громоздки и не лишены существенных недостатков. В частности, они не позволяют дистанционно и в движении оценить массу (вес) объектов.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Рис. 4

Цель данной работы — рассмотрение способа измерения массы (веса) объектов при движении последних.

Известно, что между любыми двумя материальными точками действуют силы взаимного тяготения, прямо пропорциональные произведению масс этих точек и обратно пропорциональные квадрату расстояния между ними:

$$F_{12} = f(m_1 m_2 / r^2),$$

где F_{12} — сила тяготения, действующая на точку с массой m_1 в направлении точки с массой m_2 ; r — расстояние между точками с массой m_1 и m_2 ; f — гравитационная постоянная (постоянная тяготения), равная $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{кг}^2$ [1, с. 47—50; 2, с. 568].

Силы взаимного тяготения между точками (телами) 1, 2 и 3 с массами m_1 , m_2 и m_3 , соответственно, (см. рис. 1 и 2) выражаются как $F_{21} = fm_2 m_1 / r_{12}^2$ и $F_{32} = fm_3 m_2 / r_{23}^2$. Здесь значение F_{32} достигает максимума $F_{32\max}$ при минимизации расстояния r_{32} между точками 2 и 3 и размещении масс m_1 , m_2 и m_3 на одной прямой.

Результирующая сила тяготения точки 2 (массы m_2) определяется как

$$F_2 = F_{21} \pm F_{32} = fm_2 m_1 / r_{12}^2 \pm fm_3 m_2 / r_{32}^2,$$

где знак "+" берется при одностороннем расположении точек 1, 2 относительно точки 3, как показано на рис. 2, а знак "-" — при расположении точки 2 между точками 1 и 3, как показано на рис. 1. Но второе слагаемое $fm_3 m_2 / r_{32}^2 = 0$ при $m_2 = 0$, что соответствует отсутствию объекта контроля в пространстве контроля.

Тогда по модулю максимального значения разности

$$|dF_2| = |F_{2\max} - F_{2\min}| = |(fm_2 m_1 / r_{12}^2) - (fm_2 m_1 / r_{12}^2 \pm fm_3 m_2 / r_{32}^2)| = |fm_3 m_2 / r_{32}^2| = qm_3,$$

где $q = fm_2 / r_{32}^2$, а при $r_{32}^2 = \text{const}$ и $q = fm_2 / r_{32}^2 = \text{const}$ однозначно интерпретируется масса (вес) m_3 точки (тела в точке) 3.

На рис. 3 и 4 представлены значения F_2 в функции от места пребывания объекта с массой m_3 по рис. 1 и рис. 2, соответственно.

Техническая реализация способа контроля массы (веса) транспортных средств предполагает (допуска-

ет) использование в качестве m_1 массы Земли, а в качестве m_2 — массы чувствительного к силам взаимного тяготения элемента датчика значений F_2 , и установку датчика значений F_2 (гравиметра) как под (см. рис. 1), так и над (см. рис. 2) объектом контроля его массы (веса) m_3 . Вес P объекта и его масса m однозначно связаны между собой по $P = mg$, где g — ускорение свободного падения и равно $981 \text{ см}/\text{с}^2 = \text{const}$ в земных условиях, на небольших высотах.

Реализация способа заключается в установке в заданном месте (например под полотном дорожки аэропорта) гравиметра с достаточно высокой чувствительностью и в обеспечении связи "гравиметр — диспетчер". Информация о фактической массе (весе) может визуализироваться и/или фиксироваться, в т. ч. и на твердом носителе информации, для контроля и отчетности.

В аэропортах в качестве гравиметров приемлемы приборы с чувствительностью порядка 5—10 мГал, например типа ГАЭ-3, СН-3, FG5, JILA, IC5, FC5 [3, с. 20—22] и др., обеспечивающих погрешность измерения массы (веса) самолетов с точностью не хуже $\pm 5\%$.

Предлагаемый способ приемлем для измерения массы (веса) произвольных объектов, в т. ч. наземных, морских и воздушных транспортных средств, как в неподвижном их состоянии, так и в состоянии движения со скоростью менее скорости света.

Недопущение перегрузок транспортных средств призвано сократить аварийность на транспорте. В частности, аэропорты могут быть оборудованы пунктами контроля массы (веса) выпускаемых в полет транспортных средств, имеющими задачу своевременно препятствовать вылету перегруженного авиаобъекта.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике.— М.: Наука, 1968.
2. БСЭ. Т. 4. —М.: СЭ, 1971.
3. Гриценко А. И., Жабрев И. П., Леонтьев И. А. и др. Гравиметрический метод контроля за разработкой газовых месторождений // Газовая промышленность.— М.: Недра, 1983.